SSB 規格

電源	AC100V 50/60Hz
使用馬達	DC 馬達 5W
溫度控制	簡易晶匣管控制
送錫直徑	φ 0.4~2.0mm
送錫速度	10~30mm/sec
退錫功能	無
重量	2kg
配件	送錫器、烙鐵組、烙鐵頭、電源線
選配	烙鐵台(AK-1)、 腳踏開關(可連接)、 送錫管