

## SSB 主要规格

电源	AC100V 50/60Hz
使用马达	DC motor 5W
温度控制	简单的龙头方法
送锡直径	$\phi 0.4\sim 2.0\text{mm}$
送锡	1单次/连续
送锡速度	10~30mm/sec.
退锡	无
重量	2kg
配件	主体、烙铁组、烙铁头、电源线
可选配件	Iron Unit Stand(AK-1) Foot Switch (can be connected) Solder Wire Feeding Tube