

LUNA 規格

焊錫條件	7 種 (點焊 4 種、拉焊 3 種)
送錫器馬達	脈衝馬達
送錫直徑	φ 0.4mm ~ φ 1.6mm(擇 1)
送錫/退錫量	0.1 ~ 99.9mm
送錫/退錫速度	1.0 ~ 50.0mm/sec.
預熱/加熱時間	0.0 ~ 99.9sec.
烙鐵頭功率	130W
設定溫度	0 ~ 500°C

外部輸出輸入	輸入：10 輸出：7 (NPN OC)	
氣壓	0.4Mpa ~ 0.5Mpa (乾淨清潔空氣)	
電源	AC85 ~ 264V (單相) 支援多功率	
功率	154W	
重量	控制器	3.5kg
	送錫器	1.3kg
	烙鐵組	0.8kg